

ادارة شبين الكوم التعليمية مدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات

استمارة حالة المبنى، والأمن والسلامة:

نتائج الفحص	التوافر		المؤشر
	غير موجود	موجود	
١. حالة المبنى:			
يوجد أدوات جمع القمامة ويتم التخلص منها		✓	• تتوافر وسائل التخلص من القمامة بطريقة صحيحة، وصحية.
وجود خط تليفون		✓	• يتوافر على الأقل خط تليفون.
المؤسسة بها أكثر من حلقة جميع تجهيزات الفصول مناسبة للمرحلة العمرية		✓	• يوجد تبادل لوقت الفسحة في حالة وجود أكثر من حلقة تعليمية في مبنى واحد.
جميع مكونات المؤسسة جيدة المبنى جديد وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية		✓	• تتحقق سلامة المبنى، من حيث: الحوائط، والسلالم.
لا يوجد تعديلات تؤثر على سلامة المبنى		✓	• تحرص المؤسسة على ألا تؤدي التعديلات على المبنى إلى التأثير السلبي في مخارج الهروب، وتأمين سلامة المبنى.
توجد صيانة دورية مستمرة للمبنى المدرسي		✓	• توجد صيانة دورية مستمرة للمبنى المدرسي، والنوافذ الزجاجية.
ارتفاع السور مناسب للمرحلة العمرية		✓	• يتلاءم السور المدرسي من حيث: الارتفاع، وسلامة البناء مع خصائص المتعلمين بالمرحلة.
يوجد تجهيزات خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة		✓	• توجد تجهيزات مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة الحركية). (لمدارس الدمج-ضعاف البصر).
٢. متطلبات الأمن والسلامة:			
تخلو الطرقات من أى معوقات تعيق الحركة		✓	• تخلو الطرقات مما يعوق حركة المشاة.
يوجد مطبات صناعية		✓	• تتوافر مطبات صناعية أمام أبواب المؤسسة.
تغطي المصارف والحفر القديمة وجميع الأماكن		✓	• تغطي المصارف والحفر القديمة وجميع الأماكن، التي قد تمثل خطورة على المتعلمين.
الطرقات مصممة بطريقة تمنع تجمع المياه		✓	• تصمم الممرات بطريقة تمنع تجمع المياه بها.
ارتفاع النوافذ الزجاجية مناسب		✓	• إذا استخدمت النوافذ الزجاجية في الطرقات، فإن ارتفاع الزجاج عن الأرضية لا يقل عن ارتفاع متر.
يوجد عدد ٣٦ طفاية حريق		✓	• يوجد عدد كاف من طفايات الحريق وتوضع في أماكن ظاهرة، يسهل الوصول إليها.

ادارة شبين الكوم التعليمية مدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات

نتائج الفحص	التوافر		المؤشر
	غير موجود	موجود	
يوجد حنفيات حريق		✓	• توافر مصدر للمياه خاص بالمؤسسة للاستخدام في حالات الحريق (حنفيات حريق)
لا يوجد توصيلات جهد عالي	✓		• فصل أماكن توصيلات كهربائية ذات جهد عال، والتي لم تكن موجودة في التصميم الأصلي؛ عن أماكن تواجد المتعلمين.
يوجد سلال مهملات		✓	• توجد سلال مهملات وغيرها من صناديق تجميع المخلفات مصنوعة من مواد غير قابلة للاشتعال.
يوجد أمين معمل مسنول عن أماكن تخزين السوائل		✓	• يصرح لأشخاص مختارين بالوصول إلى أماكن تخزين السوائل القابلة للاشتعال.
يتم تجميع جميع الموجودين بالمؤسسة في مكان آمن		✓	• تم تحديد نقطة معينة خارج المبنى تمنع تعرض المتعلمين للخطر، بحيث تبعد عن المبنى بقدر كاف، أو إعاقة أجهزة الإطفاء.
يوجد جهاز خاص بالتدريب على الأخلاء		✓	• يتم الإنذار من الحريق لأغراض التدريب، باستخدام جهاز إنذار الحريق، وليس باستخدام جرس المدرسة.
المؤسسة بها شبكة مياه شرب		✓	• تتوفر المياه الصالحة للشرب في موقع المدرسة.
المؤسسة متصلة بالصرف الصحي		✓	• تتوفر شبكة صرف صحي سليمة بالموقع.
يوجد شبكة كهرباء تعمل بكفاءة		✓	• تتوفر شبكة كهرباء تعمل بكفاءة بالموقع.
يوجد بالمؤسسة خط حريق وعدد كاف من الطفايات		✓	• يوجد بالمؤسسة عدد كاف من طفايات الحريق الصالحة للاستخدام.
٣. الفصول والمعامل والمكتبة:			
عدد مناسب من المناضد و الكراسي		✓	• يوجد عدد مناسب من المناضد والكراسي المناسبة للمرحلة العمرية.
منضدة وكرسي للمعلم داخل الفصل		✓	• تتوفر منضدة وكرسي للمعلم داخل الفصل.
يتوفر دواليب داخل الفصول		✓	• تتوفر دواليب لحفظ وتخزين الأدوات والمواد التعليمية المستخدمة.
تبعد المكتبة عن مصادر الضوضاء الخارجية أو الداخلية (المعامل - الفناء - ...)		✓	• تبعد المكتبة عن مصادر الضوضاء الخارجية أو الداخلية (المعامل - الفناء - ...)
توجد إضاءة وتهوية كافية ومناسبة بالمكتبة.		✓	• توجد إضاءة وتهوية كافية ومناسبة بالمكتبة.
يوجد ممرات بين صفوف المعامل		✓	• تتوفر بالمعمل ممرات بين صفوف المقاعد، تسمح بحرية الحركة والرؤية.
يوجد صندوق للإسعافات الأولية		✓	• يزود المعمل بصندوق للإسعافات الأولية.
يوجد اساليب تهوية صناعية وطبيعية		✓	• تستخدم أساليب تهوية مناسبة طبيعية أو صناعية بالمعامل.
يوجد مواد خامة والاحتياجات الخاصة بالأنشطة		✓	• تحتوى المعامل على المواد الخام والاحتياجات اللازمة لممارسة المتعلمين للأنشطة.