

إدارة شبين الكوم التعليمية
المدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات
المرحلة الإعدادية

استمارة حالة المبنى، والأمن والسلامة:

نتائج الفحص	التوافر		المؤشر
	موجود	غير موجود	
١. حالة المبنى:			
يوجد ادوات جمع القمامة ويتم التخلص منها	✓		• تتوافر وسائل التخلص من القمامة بطريقة صحيحة، وصحية.
وجود خط تليفون	✓		• يتوافر على الأقل خط تليفون.
المؤسسة بها اكثر من حلقة جميع تجهيزات الفصول مناسبة للمرحلة العمرية	✓		• يوجد تبادل لوقت الفسحة في حالة وجود أكثر من حلقة تعليمية في مبنى واحد.
جميع مكونات المؤسسة جيدة المبنى جديد وتحت اشراف هيئة الابنية التعليمية	✓		• تتحقق سلامة المبنى، من حيث: الحوائط، والسلام.
لا يوجد تعديلات تؤثر على سلامة المبنى	✓		• تحرص المؤسسة على ألا تؤدي التعديلات على المبنى إلى التأثير السلبي في مخارج الهروب، وتأمين سلامة المبنى.
توجد صيانة دورية مستمرة للمبنى المدرسي	✓		• توجد صيانة دورية مستمرة للمبنى المدرسي، والنوافذ الزجاجية.
ارتفاع السور مناسب للمرحلة العمرية	✓		• يتلاءم السور المدرسي من حيث: الارتفاع، وسلامة البناء مع خصائص المتعلمين بالمرحلة.
يوجد تجهيزات خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة	✓		• توجد تجهيزات مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة الحركية). (مدارس الدمج- ضعاف البصر).
٢. متطلبات الأمن والسلامة:			
تخلو الطرقات من اى معوقات تعيق الحركة	✓		• تخلو الطرقات مما يعوق حركة المشاة.
يوجد مطبات صناعية	✓		• تتوافر مطبات صناعية أمام أبواب المؤسسة.
تغطى المصارف والحفر بجميع	✓		• تغطى المصارف والحفر القديمة وجميع الأماكن، التي قد تمثل

إدارة شبين الكوم التعليمية
المدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات
المرحلة الإعدادية

نتائج الفحص	التوافر		المؤشر
	غير موجود	موجود	
الاماكن			خطورة على المتعلمين.
الطرقات مصممة بطريقة تمنع تجمع المياه		✓	• تصمم الممرات بطريقة تمنع تجمع المياه بها.
ارتفاع النوافذ الزجاجية مناسب		✓	• إذا استخدمت النوافذ الزجاجية في الطرق، فإن ارتفاع الزجاج عن الأرضية لا يقل عن ارتفاع متر.
يوجد عدد ٣٦ طفاية حريق		✓	• يوجد عدد كاف من طفايات الحريق وتوضع في أماكن ظاهرة، يسهل الوصول إليها.
يوجد حنفيات حريق		✓	• توافر مصدر للمياه خاص بالمؤسسة للاستخدام في حالات الحريق (حنفيات حريق)
لا يوجد توصيلات جهد عالي	✓		• فصل أماكن توصيلات كهربائية ذات جهد عال، والتي لم تكن موجودة في التصميم الأصلي؛ عن أماكن تواجد المتعلمين.
يوجد سلال مهملات		✓	• توجد سلال مهملات وغيرها من صناديق تجميع المخلفات مصنوعة من مواد غير قابلة للاشتعال.
يوجد امين معمل مسئول عن اماكن تخزين السوائل		✓	• يصرح لأشخاص مختارين بالوصول إلى أماكن تخزين السوائل القابلة للاشتعال.
يتم تجميع جميع الموجودين بالمؤسسة في مكان آمن		✓	• تم تحديد نقطة معينة خارج المبنى تمنع تعرض المتعلمين للخطر، بحيث تبعد عن المبنى بقدر كاف، أو إعاقة أجهزة الإطفاء.
يوجد جهاز خاص بالتدريب على الأخلاء		✓	• يتم الإنذار من الحريق لأغراض التدريب، باستخدام جهاز إنذار الحريق، وليس باستخدام جرس المدرسة.
المؤسسة بها شبكة مياه شرب		✓	• تتوافر المياه الصالحة للشرب في موقع المدرسة.
المؤسسة متصلة بالصرف الصحى		✓	• تتوافر شبكة صرف صحي سليمة بالموقع.
يوجد شبكة كهرباء تعمل بكفاءة		✓	• تتوافر شبكة كهرباء تعمل بكفاءة بالموقع.
يوجد بالمؤسسة خط حريق وعدد		✓	• يوجد بالمؤسسة عدد كاف من طفايات الحريق الصالحة للاستخدام.

إدارة شبين الكوم التعليمية
المدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات
المرحلة الإعدادية

نتائج الفحص	التوافر		المؤشر
	غير موجود	موجود	
كاف من الطفايات			
٣. الفصول والمعامل والمكتبة :			
عدد مناسب من المناضد والكراسي		✓	• يوجد عدد مناسب من المناضد والكراسي المناسبة للمرحلة العمرية.
منضدة وكرسي للمعلم داخل الفصل		✓	• تتوفر منضدة وكرسي للمعلم داخل الفصل.
يتوفر دواليب داخل الفصول		✓	• تتوفر دواليب لحفظ وتخزين الأدوات والمواد التعليمية المستخدمة.
تبعد المكتبة عن مصادر الضوضاء		✓	• تبعد المكتبة عن مصادر الضوضاء الخارجية أو الداخلية (المعامل - الفناء -)
توجد إضاءة وتهوية مناسبة بالمكتبة		✓	• توجد إضاءة وتهوية كافية ومناسبة بالمكتبة.
يوجد ممرات بين صفوف المعامل		✓	• تتوفر بالمعمل ممرات بين صفوف المقاعد، تسمح بحرية الحركة والرؤية.
يوجد صندوق للإسعافات الأولية		✓	• يزود المعمل بصندوق للإسعافات الأولية.
يوجد أساليب تهوية صناعية ٣ مراوح و ٣ شفاط وطبيعية شبابيك		✓	• تستخدم أساليب تهوية مناسبة طبيعية أو صناعية بالمعامل.
يوجد مواد خام والاحتياجات الخاصة بالأنشطة		✓	• تحتوي المعامل على المواد الخام والاحتياجات اللازمة لممارسة المتعلمين للأنشطة.